

Señores:Federacion Dominicana de Automovilismo (FDA)

Señores: Colegio de Comisarios.

Señores: Club Dominicano de Corredores de Circuito(CDCC)

Asunto:Informe Tecnico del Segundo Evento 2022.

Sabado 10/09/2022:

Lista de vehiculos con mallas o cinturones vencidos :

#81 ST

#95 TN

#71 RS

#127 TN

#54 ST

#00 RS

#55 RS

#48SDS

#128 TN

#59 SDS

#54 SDS

#06 RS

Se le notifica al CC la lista de estos autos.

Solo dos autos de la categoría Index fueron a pasar por inspección de seguridad.

Clasificacion:

-Se sellaron los autos TN:

#101 sellos #00741/00742

#57 sellos #00743/00744

#49 sello #00745

#123 sello #00746

#95 sello #00747

#127 sello #00748

#128 sello #00749

-Se midieron los cc de los autos RS:

#56 ok

#00 ok

#06 ok

#71 ok

#133 ok

#07 ok

-Se sellaron los motores ST:

#54 sello #00871

#24 sello #00750

-Se tomaron muestras de combustibles de las categorías ST/TN:

#128/101/57/49/95/127/51/81/24/99/54.

Total de autos inspeccionados :28

-Se notifico al CC. El cambio de auto del piloto Cristhian Bonet.

-Las básculas de peso llegaron tarde el día de sábado.

-No se tubo extintores en el area de inspección sábado ni Domingo.

Domingo 11/09/2022

-Se inspeccionó el suto #96 SDS.

Primera carrera:

-Se tomo muestras de combustibles Categoría TN :

#51/95/101/49 todos ok.

-Se autorizo al auto #57 el cambio de un (1) neumático por daño y se confisco el dañado.

Categoría SDS:

-Se tomo muestras de combustibles y se les midio la compresión del motor todos ok.

#59/122/20/02

Categorías RS/ST:

-Se tomo muestras de combustibles todos ok.

RS#56/55/71

ST#24/99/96

Segunda carrera:

Categoría TN:

-Se confirmaron los #s de los sellos y se midió la compresión de los motores todos ok.

#101/123/49/128

Categoría SDS:

Se confiscaron los autos sellando los bonetes:

#20 sellos #00872/00873

#48 sellos #00874/00875

#59 sellos #00878/00879

#2 sellos #00876/00877

Categoría RS/ST

-Se pesaron los autos ST

-Se midieron los Wing Traseros de los autos RS :

#55 ok

#00 ok

#71 ok

#56 no cumple

-Se notifica al CC. Que el auto #56 RS no cumple con artículo del reglamento 2.12.7 con respecto a la medida de la altura con respecto al techo. El concursante aceptó que no estaba dentro de la medida estipulada en el reglamento.

-Se solicita por este medio a la comisión de reglamento el listado de los Wing Traseros homologados .

Lunes 12/09/2022

Chequeo en Dínamometro de los autos confiscados SDS.

Las condiciones del clima variaron entre los pases de los autos.

El primer auto fue el #20 y las condiciones climáticas eran de sol iniciando a nublarse y a bajar la temperatura del clima, el segundo auto fue el #49 y con este comenzó a lloviznar, al momento de darle los pases al auto #02 comenzó a llover y el auto #48 también fue en condiciones de lluvia que se les dieron los pases.

El auto #20 los pases fueron de así:

1er pase 144.14

2do pase 144.64

3er pase 144.41

El auto #59 los pases fueron así:

1er pase 152.67

2do pase 150.76

3er pase 150.82

El auto #02 los pases fueron asi:

1er pase 157.50

2do pase 156.78

3er pase 155.87

El auto #48 los pases fueron asi:

1er pase 149.37

2do pase 148.67

3er pase 148.72

El auto #02 fallo al artículo 4.2.13 del reglamento.